


Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**



## Abschlussprüfung Teil 2

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Berufs-Nr.

**3141**

#### Einsatzgebiete

EG1: Produktions- und Fertigungsautomation (3141)

EG4: Verkehrsleitsysteme (3144)

### Arbeitsauftrag Praktische Aufgabe

**Bereitstellungsunterlagen für  
den Ausbildungsbetrieb  
Vorbereitungsunterlagen für  
den Prüfling  
Winter 2015/16**

W15 3141 B

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2015, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

## Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 2 hat der Prüfling, wie in der folgenden Übersicht gezeigt, eine praktische Aufgabe vorzubereiten und durchzuführen.

Es soll innerhalb von 14 Stunden, davon 6 Stunden Durchführung, eine praktische Arbeit vorbereitet und durchgeführt werden. In der Durchführung sind aufgabenspezifische Unterlagen zu erstellen. Diese dienen unter anderem zur Dokumentation der praktischen Aufgabe.

Bestandteil der Durchführung des Auftrags ist ein begleitendes Fachgespräch von 20 Minuten.

Das vorliegende Heft enthält außer den Bereitstellungsunterlagen auch die „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“.

Für den Arbeitsauftrag sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 2 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Die in diesem Heft beschriebene elektrische Anlage (Schaltschrank oder Trägersystem und Aktorikmodell) muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein. Betriebsübliche Geräte und Materialien sind zugelassen. Eintragungen und Anpassungen an betriebliche Gegebenheiten sind zulässig.

**Der Prüfling hat zur praktischen Aufgabe dieses Heft und einen Datenträger zur Speicherung des SPS-Programms mitzubringen. Eintragungen, Änderungen und Erweiterungen im gesamten Prüfungsverlauf müssen in diesem Heft dokumentiert werden. Dieses ist Bestandteil der Anlagendokumentation und wird zur Bewertung herangezogen.**

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling entsprechend den gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105 Teil 100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Die unterschriebene Sicherheitsunterweisung hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

**Ohne sichere Arbeitskleidung entsprechend den gültigen BGV oder ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.**

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:


- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Gestreckte Abschlussprüfung Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			
Abschlussprüfung Teil 1 Gewichtung: 40 %		Abschlussprüfung Teil 2 Gewichtung: 60 %	
Komplexe Arbeitsaufgabe		Prüfungsbereiche	
– Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächsphasen	– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“	– Systementwurf
			– Funktions- und Systemanalyse
			– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min
– <b>Planung*</b> Richtzeit: 1 h 30 min	– <b>Teil A (50 %):</b> 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	– <b>Vorbereitung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 8 h	– <b>Systementwurf</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– <b>Durchführung</b> Richtzeit: 3 h 30 min	– <b>Teil B (50 %):</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– <b>Durchführung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 6 h	<b>Teil A (50 %):</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– <b>Kontrolle</b> Richtzeit: 1 h 30 min		inklusive <b>begleitendes Fachgespräch</b> Vorgabezeit: 20 min	<b>Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2:</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
<b>Situative Gesprächsphasen</b> Vorgabezeit: 10 min – Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten. – Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen geführt werden.		Phasen: – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand – der aufgabenspezifischen Unterlagen – eines begleitenden Fachgesprächs – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	– <b>Funktions- und Systemanalyse</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
			<b>Teil A (50 %):</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
			<b>Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2:</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
*Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschritten wird.			– <b>Wirtschafts- und Sozialkunde</b> Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 %
			18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
			6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

**Abschlussprüfung Teil 2, Prüfungsbereich  
Arbeitsauftrag – Variante 2**



Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag soll der Prüfling eine praktische Aufgabe in 14 Stunden vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen.

Die Durchführung der Aufgabe beträgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Durchführung der praktischen Aufgabe bewertet werden.

Für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe werden folgende Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel benötigt!

**I     Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. Messgerät für Spannungs- und Durchgangsmessung

**II    Werkzeuge und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. 1 Seitenschneider
2. 1 Kombizange
3. 1 Abisolierwerkzeug
4. 1 Abmantelwerkzeug oder Kabelmesser
5. 1 Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben M2, M3, M4, M5
6. Quetschzange für Aderendhülsen
7. Klebeetiketten
8. Flachspitzzange

**III   Prüfmittel und Betriebsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:**

1. 1 Prüfgerät wie in DIN VDE 0113 gefordert
2. 1 Drehfeldprüfgerät
3. 1 Programmiergerät mit Zubehör (bzw. PC)

#### Allgemein

Die abgebildete Materialliste stellt eine Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist für die Durchführung der praktischen Aufgabe zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau des Schaltschranks oder Trägersystems der Transportanlage dienen die Abbildungen auf den Seiten 7 bis 9 dieses Hefts.

#### I Teile, die montiert und verdrahtet für 1 bis 5\* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

**ACHTUNG:** Für den Fall, dass beabsichtigt wird, die Baugruppe SPS außerhalb des Schaltschranks (extern) aufzustellen und anzuschließen, sind die mit \*\* versehenen Positionen gesondert zu berücksichtigen.

1. ⊗ 1 Schaltschrank oder anderes Trägersystem (z. B. 600 × 760 mm) mit Grundplatte und Befestigungsmaterial
2. ⊗ 1 Hutschiene/Tragschiene gelocht 15 × 35, ca. 2 m
3. \*\* ⊗ 6 Endwinkel passend zu Pos.-Nr. 2 und 5 (davon 2 für externe SPS)
4. \*\* ⊗ 5 Abschlussplatte passend zu Pos.-Nr. 2 und 5 (davon 2 für externe SPS)
5. \*\* ⊗ 69 Doppelstockklemme 2,5 mm<sup>2</sup> passend zu Pos.-Nr. 2 betriebsüblich -X1: 27; -X2: 8; -X4: 12  
(davon 24 für externe SPS) -X6; -X8
6. \*\* ⊗ 90 Bezeichnungsschild passend zu Pos.-Nr. 5 (davon 48 für externe SPS)
7. ⊗ 5 Verbindungsbrücke passend zu Pos.-Nr. 5; 3 × 2-polig, 1 × 3-polig, 1 × 5-polig
8. ⊗ 1 Stromversorgungseinheit 230/24 V oder 400/24 V, 137 V A mit Gleichrichtung -T1
9. ⑤ 5 Leitungsschutzschalter betriebsüblich, davon 3 × 2 A sowie 2 × 4 A -F4 ... -F8
10. ③ 2 Leistungsschutz 4 kW: 24 V DC, 3 H, 2 NC, 2 NO mit Löschglied -Q1; -Q2
11. ③ 1 Hilfsschutz 24 V DC, 4 NC, 4 NO -K0
12. ③ 2 Motorschutzschalter 3 × 0,25–0,63 A, optional 3 × 1–1,6 A (mit Hilfskontakt, 1 NC, 1 NO) -F1; -F3
13. ⊗ 1 Sicherheits-Schaltgerät 24 V DC, einschließlich Pilzdrucktaster Ø 40 mm rastend (2 × NC) -F9  
Druckknopf rot, Ø 22 mm, einschließlich gelbes NOT-HALT-Schild
14. ⊗ 1 Potenzialklemme/Schiene einschließlich Befestigungsmaterial oder PE-Reihenklemmen
15. ⊗ 1 SPS mit 24 Eingängen und 24 Ausgängen -K1 ... -K7
16. ⊗ 2 Anschluss für PE mit Befestigungsmaterial gemäß Herstellerangaben (evtl. bauseits vorhanden)
17. ⊗ 1 Verdrahtungskanal geschlitzt, 75 × 25, ca. 3,5 m
18. ⊗ Hauptschalter 25 A, 3-polig
19. ⑭ Leuchtdrucktaster weiß (mit Leuchtmittel)
20. ④ Drucktaster rot
21. ⑥ Leuchtdrucktaster blau (mit Leuchtmittel)
22. ⑩ Leuchtmelder weiß (mit Leuchtmittel)
23. ④ Leuchtmelder rot
24. ⊗ Drucktaster schwarz (lt. DIN EN 60204-1  
darf auch „Drucktaster rot“ verwendet werden)
25. ⊗ 1 Netzanschluss 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A, CEE-Normstecker, einschließlich Zugentlastung
- ⊗ 1 Verschraubung
- ⊗ 1 4 m H07RN-F 5 G 2,5
- ⊗ 1 CEE-Normstecker 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A
26. \*\* ⊗ 3 Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE (2 für externe SPS) -X14; -X16; -X28
27. \*\* ⊗ 2 Anbaugehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE (für externe SPS) -X18; -X26
28. \*\* ⊗ 3 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (2 für externe SPS) -X14; -X16; -X28
29. \*\* ⊗ 3 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (für ext. SPS) -X18; -X24; -X26
30. ⊗ 2 Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V -X10; -X50
31. ② 2 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung -X10; -X50

Details siehe Seite 9  
Schrankschrank-Tür

\* abhängig von der Prüfungsorganisation




32. ⊗ 40 Beschriftungsschild für Bauelemente, z. B. Schütze  
 33. ⊗ 1 Verbindungsschlauch für Schaltschranktür einschließlich Befestigungsmaterial 700 mm, Ø min. 50 mm  
 34. ⊗ 30 Kabelbinder  
 35. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup> schwarz ca. 35 m  
 36. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup> grün-gelb ca. 3 m  
 37. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H05V-K 0,5 mm<sup>2</sup> blau ca. 120 m  
 38. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup> grün-gelb ca. 1 m  
 39. ⊗ Diverse Aderendhülsen für 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (einfache und doppelte)  
 40. ⊗ 2 Quetschkabelschuh für 2,5 mm<sup>2</sup>, passend für PE-Anschluss  
 41. ⊗ Diverses Befestigungsmaterial  
 42. ⊗ 1 Spiralband zum Binden von Leitungen zu Kabelbäumen (Bündelbereich von 5 ... 50 mm) ca. 2 m  
 43. ⊗ 20 Klebeschild  
 44. ② – Knebelschalter rastend  
 45. ⑩ 1 Blindstopfen schwarz, Ø 22 mm  
 46. ⊗ – **Anzeigeeinheit** (zweistellige 7-Segment-Anzeige)  
**Hinweis:** Die technischen Informationen entnehmen Sie bitte den Seiten 24 und 25 dieses Hefts.  
 Die Verwendung fertiger Anzeigemodule ist zulässig.  
 47. ② – BCD-Zweitast-Kodierschalter, dezimal

↑ Material in dieser Prüfung  
 ↑ Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

## Gestaltungsvarianten


**Variante  
Trägersystem**  
 (Abb. entspricht nicht  
 der aktuellen Prüfung)



Beispiel für  
 „BCD-Zweitast-  
 Kodierschalter,  
 dezimal“  
 (Pos.-Nr. 47)



**Variante  
Schaltschrank**  
 (Abb. entspricht nicht  
 der aktuellen Prüfung)























IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2015/16		Arbeitsauftrag Bereitstellungsunterlagen SPS-Eingänge (EB2)	Vor- und Familienname :	Lfd.-Nr. : 0000020881	Blatt: 7(13)
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			Prüfungs- nummer :	Datum :	



















IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2015/16		Arbeitsauftrag Bereitstellungsunterlagen Anschlussplan: "Externe SPS"	Vor- und Familienname :	Lfd.-Nr. : 0000020888	Blatt: 13(13)
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			Prüfungs- nummer :	Datum :	

## Technologieschema



## E-pneumatische Steuerung



### Allgemein

Die abgebildete Materialliste stellt eine Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist für die Durchführung der praktischen Aufgabe zu gewährleisten.

### I Teile, die montiert und verdrahtet für 1 bis 5\* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. ⊗ 1 Filter-Druckregelventil (halbautomatisch) mit Manometer 0,5 bis 10 bar, G 1/4
2. ⊗ 1 Verteilstück G 1/4 schmal für P/E-Umformer (Druckschalter)
3. ⊗ 1 P/E-Umformer (Druckschalter) 0,5 bis 8 bar mit Flansch-Anschluss G 1/4
4. ⊗ 1 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt 24 V DC; G 1/4; sekundärentlüftend
5. ⊗ 1 Betätigungsspule für 3/2-Wegeventil 24 V DC; 4,8 W
6. ⊗ 1 Stecker mit Kabel für Betätigungsspule 2-polig + Schutzkontakt inkl. Dichtung für Kupplungsdose
7. ⊗ 1 Schalldämpfer G 1/4 für 3/2-Wegeventil
8. ⊗ 1 Befestigungswinkel für oben angeführte Teile (Wartungseinheit)
9. ⊗ 2 Verblockungssatz G 1/4 für oben angeführte Teile
10. ③ 3 ISO-Zylinder D 25 × 100 mm dw mit Abfrage -M4, -M7, -M10
11. ③ 3 Fußbefestigung für Zylinder
12. ③ 3 5/2-Wegeventil Impulsausführung, 24 V DC, G 1/8
13. ⑥ 6 Kupplungsdose mit 3 m Kabel für das 5/2-Wegeventil
14. ⑥ 6 Drosselschalldämpfer G 1/8
15. ⊗ 1 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm } passend
16. ⊗ 1 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4 für PU-Rohr Ø 6 mm } zu Pos.-Nrn. 10 und 12
17. ⑨ 9 Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm
18. ⑥ 6 Steckfix G 1/8 gerade für PU-Rohr Ø 4 mm
19. ⊗ 1 PU-Rohr farblos Ø 4 mm; 6 m
20. ⊗ 47 Reihenklemme
21. ⑥ 5 PE-Reihenklemme
22. ⊗ 2 Querverbinder für Reihenklemme
23. ⊗ 2 Abschlussplatte AP/PA
24. ⊗ 2 Endwinkel 8,5 mm
25. ⊗ 1 Tragschiene 15 × 35 gelocht, l = 300 mm
26. ⊗ 1 Verdrahtungskanal 75 × 25, l = 3 m
27. ② 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung -X20
28. ② 1 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung -X20
29. ⊗ 1 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V -X10
30. ② 1 3 m PVC-Steuerleitung 4G1,5 300/500 V
- 31.\*\* ③ 3 3 m PVC-Steuerleitung 25G1
32. ⊗ 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung -X24
33. ⊗ 156 Crimp-Buchse 2,5/1–1,5 mm<sup>2</sup> } oder Schraubverbindungen
34. ⊗ 156 Crimp-Stift 2,5/1–1,5 mm<sup>2</sup> }
35. ⑧ 4 Induktiver Näherungsschalter 24 V DC, M8 – 1 mm/M12, -B10, -B12, -B14, -B16  
 Schließfunktion PNP, I<sub>max</sub>: 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE),  
 Belegung nach DIN EN 60947-5-2
36. ⑩ 8 Klemmschelle DRM = 18 mm
37. ③ 2 Reflexions-Lichttaster M18, 400 mm, 24 V DC, Schließfunktion PNP, -B8, -B9  
 I<sub>max</sub>: 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE),  
 Belegung nach DIN EN 60947-5-2
38. ⑧ 6 Steckverbinder M12, 3-polig, Länge 8 m, passend zu den induktiven  
 Näherungsschaltern und Reflexions-Lichttastern

↑ Material in dieser Prüfung  
 ↑ Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

- 39. ② 1 Kapazitiver Näherungsschalter 18 x 1
- 40. ⑥ – Optional zur Pos.-Nr. 35; Endlagenabfrage der Zylinder: Zylinderschalter mit Kabelanschluss  
3 m PVC, 2-polig
- 41. ⑥ – Optional Klemmhalter für Zylinder Ø 25 mm zur Befestigung der Zylinderschalter  
am Zylinder Pos.-Nr. 10
- 42. ② 2 Positionsschalter mit Antrieb und Rollenschwenkhebel, Leitungseinführung,
- 43. ① 1\*\*\* Stirnradgetriebemotor (Flanschbefestigung, B5) mit zwei getrennten Wicklungen,  
 $P = 180 \text{ W}$ , Abtriebsdrehzahl: 10/20 1/min oder 20/40 1/min
- 44. ⊗ 4 Metallwürfel, Größe abhängig von der Bandbreite des Modells  
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm)
- 45. ⊗ – Kunststoffwürfel, Größe abhängig von der Bandbreite des Modells  
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm)
- 46. ⊗ Diverses Befestigungsmaterial
- 47. ⊗ Diverses Verbrauchsmaterial (z. B. Aderendhülsen)

-B2; -B3


↑ Material in dieser Prüfung  
 — Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

\* Abhängig von der Prüfungsorganisation

\*\* Material für die externe SPS

\*\*\* Für das Simulationsmodell ist nur ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen erforderlich  
(kein angeflanshtes Getriebe).

#### Anfertigungsbeispiel (Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)





### Arbeitsauftrag Bereitstellungsunterlagen Materialbereitstellungsliste Anzeigeeinheit


Elektroniker/-in für  
Automatisierungstechnik

EG  
1/4


#### Anzeigeeinheit -A1 (für den Einbau in die Schaltschranktür bzw. das Trägersystem)



- |     |    |   |                               |  |
|-----|----|---|-------------------------------|--|
| 1.  | 2  | Reihenklemmleiste zum Einlöten RM 5,08                        |                               | 6-polig  |
| 2.  | 1  | Reihenklemmleiste zum Einlöten RM 5,08                        |                               | 2-polig  |
| 3.  | 1  | Schichtwiderstand   | 1,8 k $\Omega$                | -R48   |
| 4.  | 14 | Schichtwiderstand   | 2,7 k $\Omega$                | -R16 ... -R22; -R39 ... -R45   |
| 5.  | 2  | Schichtwiderstand   | 4,7 k $\Omega$                | -R23; -R46   |
| 6.  | 20 | Schichtwiderstand   | 12 k $\Omega$                 | -R1 ... -R6; -R8; -R10; -R12; -R14;<br>-R24 ... -R29; -R31; -R33; -R35; -R37 |
|     |    |   | $\pm 5\%$                     | -C3; -C4   |
|     |    |   | 0,25 W                        | -C2  |
|     |    |   | RM 10                         | -C1  |
| 7.  | 2  | MKT-Kondensator   | 100 nF                        | $\geq 25$ V RM 5; 7,5; 10  |
| 8.  | 1  | Tantal  | 1 $\mu$ F                     | $\geq 25$ V RM 2,5; 5  |
| 9.  | 1  | Elektrolyt-Kondensator  | 10 $\mu$ F                    | $\geq 25$ V RM 5   |
| 10. | 10 | Z-Dioden  | ZPD 13 V                      | -R7; -R9; -R11; -R13; -R15; -R30;<br>-R32; -R34; -R36; -R38                  |
| 11. | 1  | LED   | 5 mm, rot                     | -P3  |
| 12. | 1  | Diode   | 1N4001                        | -R47   |
| 13. | 2  | IC-Baustein   | 4511                          | -K1; -K2   |
| 14. | 1  | IC-Baustein   | 7815 Festspannungsregler      | -T2 (einschl. Kühlblech)   |
| 15. | 2  | IC-Fassung  | DIL 16 für Bohrung x 0,8      |  |
| 16. | 2  | 7-Segment-Anzeige   | HDASP-H103                    | -P21, -P22   |
| 17. | 1  | Schaltlitze isoliert  | LiYV 1 x 0,25 mm <sup>2</sup> | schwarz, ca. 10 m  |
| 18. | 1  | Frontrahmen   | Bestell.-Nr. 14 86 28         | z. B. Fa. Conrad oder ähnlich  |
| 19. | 1  | Filterscheibe   | Bestell.-Nr. 18 71 27         | z. B. Fa. Conrad oder ähnlich  |
| 20. | 4  | Zylinderschraube mit Schlitz M3 x 6 mm                        |                               | ISO 1207   |
| 21. | 4  | Abstandsrolle $\varnothing$ 10 x 12 mm Polystyrol (s. Skizze) |                               | passend zu Pos.-Nr. 20   |
| 22. | 2  | Mutter M3   |                               |  |

#### Stromlaufplan



#### Skizze







### Hinweis:

Filme/Gerberdaten bzw. fertige Platine erhältlich bei den bekannten Lieferanten von Prüfungsmaterial

Bilder der Anzeigeplatine (eingebaut)

Abstandsrollen mit der Schaltschranktür verklebt





**1 Allgemein**

**Das vorliegende Heft „Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb, Vorbereitungsunterlagen für den Prüfling“ muss von jedem Prüfling zur Durchführungsphase mitgebracht und mit Namen und Prüfungsnummer versehen werden. Diese Unterlage bildet die Grundlage für den Prüfungsteil „Durchführung der praktischen Aufgabe“.**

Bei der Vorbereitung der praktischen Aufgabe müssen Sie innerhalb von 8 Stunden alle notwendigen Unterlagen zusammentragen, die für die Lösung der praktischen Aufgabe erforderlich sind. Gerätedokumentationen, Datenblätter und Tabellenbücher sind zugelassen. Fachbücher, auch auszugsweise, sind nicht zugelassen.

Die in der „Durchführung der praktischen Aufgabe“ verwendeten Unterlagen wie Dokumentationen und Datenblätter sind dem Prüfungsausschuss vor Beginn der Durchführung der praktischen Aufgabe zur Bestätigung vorzulegen (Schnellhefter mit Namen und Prüfungsnummer).

**2 Vorgabezeit: 8 h****3 Prüfungsunterlagen, die jeder Prüfling für die Vorbereitung der praktischen Aufgabe benötigt**

- Seiten 27/28 Allgemeine Hinweise
- Seiten 29/30 Funktionsbeschreibung
- Seite 31 GRAFCET Automatikbetrieb Grundprogramm
- Seiten 32/33 Technologieschema Grundprogramm
- Seiten 34/35 Zuordnungsliste Grundprogramm
- Seiten 36/37 Formblatt 1 – Checkliste Selbstkontrolle  
(ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seite 38 Formblatt 2 – Arbeitsplan (ist durch den Prüfling aus den Vorgaben der Beschreibung der Aufgabenstellung sowie aus allen für die Auftragsbearbeitung erforderlichen Informationen zu erstellen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seite 39 Formblatt 3 – Sichtkontrolle Anlage (ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seiten 40/41 Formblatt 4 – Messprotokoll „Auszug“ – nach DIN VDE 0113 – (ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)

#### 4 Prüfungsablauf:

##### Prüfungsteil „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“

**Zeitvorgabe: 8 Stunden**

Vorbereitungsphase

- Planen und Erstellen des SPS-Programms (Grundprogramm)
- Checkliste Selbstkontrolle (Formblatt 1) (Seiten 36/37)
- Arbeitsplan der Vorbereitungsphase (Formblatt 2) (Seite 38)
- Sichtkontrolle Anlage (Formblatt 3) (Seite 39)
- Messprotokoll (Formblatt 4) (Seiten 40/41)

##### Prüfungsteil „Durchführung der praktischen Aufgabe“

**Zeitvorgabe: 6 Stunden**

Informations-, Planungs-, Durchführungs- und Kontrollphase

freie Zeiteinteilung innerhalb der 6 Stunden Durchführung

- Planen und Erstellen des SPS-Programms (Grundprogramm ändern bzw. erweitern)
- Inbetriebnahme der Anlage
- Fachgespräch

Dieser Arbeitsauftrag ist von Ihnen an einem vertrauten, vom Ausbildungsbetrieb bereitzustellenden SPS-System zur Vorbereitung auf die „Durchführung der praktischen Aufgabe“ durchzuführen. Dazu sind auf den folgenden Seiten die Funktionsbeschreibung der Steuerungsaufgabe, die Ablaufbeschreibung nach GRAFCET, das Technologieschema und die Zuordnungsliste gegeben.

Erstellen Sie anhand dieser Unterlagen das SPS-Programm und dokumentieren Sie dieses.

**Das Steuerprogramm muss zur „Durchführung der praktischen Aufgabe“ gespeichert mitgebracht werden.**

Zusätzlich sind die Teilfunktionen der Steuerung anhand von Formblatt 1 zu prüfen. Der Arbeitsplan für die Vorbereitungsphase ist in Formblatt 2, die Sichtkontrolle anhand von Formblatt 3 und das Messprotokoll anhand von Formblatt 4 durchzuführen bzw. auszufüllen.

**Außerdem werden die Prüfer ein oder mehrere Fachgespräche mit Ihnen führen.**



**Anlagenbeschreibung**

Die automatische Transportanlage wird eingesetzt, um Metallwürfel über ein Transportband an den Bearbeitungsplatz am Bandende zu befördern. Dort angekommen, wird der Metallwürfel zur weiteren Bearbeitung vom Transportband genommen.

Nach erfolgter Bearbeitung wird der Metallwürfel wieder auf das Transportband gelegt und zurück zur Ablage A befördert. Über den Zylinder -M7 wird der Metallwürfel vom Transportband auf die Ablage A geschoben. Die auf der Ablage A befindlichen Metallwürfel werden gezählt, da maximal nur drei Metallwürfel dort abgelegt werden können.

**Basisfunktionen**

VPS-mäßig sind folgende Funktionen realisiert:

– Zuschalten der elektrischen Energie	-Q0
– Bereitstellung der Steuerspannung	-F3, -T1
– Motorabsicherung	-F1
– NOT-HALT-Kreis	-F9, -B2, -B3, -S18, -S19
– Leitungsschutz	-F4 ... -F8
– Ein-/Ausschalten der Anlage	-S0, -S1, -K0
– Hauptventil „Druckluft Ein“	-M0

Softwaremäßig sollen folgende Funktionen realisiert werden:

- Handbetrieb
- Automatischer Ablauf

**Anwahl/Abwahl der Betriebsarten**

Nach dem Einschalten der Anlage mit -S1 leuchtet -P1; -P18 blinkt mit der Taktfrequenz von 1 Hz. Nach Quittieren des Bedienerschutzes mit -S18 leuchtet -P18; -P3 und -P4 blinken mit der Taktfrequenz von 1 Hz.

Nun kann die gewünschte Betriebsart durch die Betätigung des entsprechenden Tasters (-S3 oder -S4) aktiviert werden.

Die aktivierte Betriebsart wird durch Dauerlicht der entsprechenden Betriebsartenanzeige (-P3 oder -P4) angezeigt. Über -S2 kann die Betriebsart deaktiviert werden, wenn noch kein Start erfolgt ist.

Der Druckschalter -B1 deaktiviert bei Abfall des Betriebsdrucks die Anwahl des Starts sowie die zuvor eingestellte Betriebsart. Hierdurch wird die Anlage sofort stillgesetzt.

## Starten/Stoppen der Anlage

Sobald eine der Betriebsarten angewählt wurde und der Druckschalter -B1 betätigt ist, blinkt -P6 mit der Taktfrequenz von 1 Hz und signalisiert dem Bediener, dass der Start angewählt werden kann.

Gestartet wird die Anlage in der jeweils angewählten Betriebsart durch die Betätigung von -S6 zweimal kurz hintereinander (innerhalb von 4 Sekunden). Die Anwahl des Starts wird mit -P6 durch Dauerlicht angezeigt.

Mit -S5 kann die Anlage in der jeweiligen Betriebsart gestoppt werden (-P6 blinkt mit 1 Hz).

## Abschalten der Anlage

Wird der Bedienerschutz ausgelöst (durch -B2, -B3 oder -S19), wird das Ausgangs-Byte 0 abgeschaltet und die Anlage druckfrei geschaltet. Die zuvor angewählte Betriebsart sowie der Start werden hierdurch abgeschaltet.

Über den Taster -S0 kann die Anlage jederzeit abgeschaltet werden.

## Funktionen im Handbetrieb

Wird der Start über -S6 eingeschaltet, kann mit -S8 oder -S9 (tippend) der Bandlauf nach links oder rechts gesteuert werden. Die Laufrichtung wird über -P8 oder -P9 mit Dauerlicht angezeigt. Der Bandlauf ist nur dann möglich, wenn sich die Transportanlage in Grundstellung befindet (Kolbenstange von Zylinder -M4 ausgefahren, Kolbenstange von Zylinder -M7 eingefahren und Bandantriebsmotor -M1 Aus).

Mit den Tastern -S10 oder -S11 kann die Kolbenstange des Zylinders -M4 ein- oder ausgefahren werden. Die Position der Kolbenstange vom Zylinder -M4 wird über -P10 oder -P11 angezeigt.

Mit den Tastern -S12 oder -S13 kann die Kolbenstange des Zylinders -M7 ein- oder ausgefahren werden. Die Position der Kolbenstange vom Zylinder -M7 wird über -P12 oder -P13 angezeigt.

Das Ein- und Ausfahren der Kolbenstangen der Zylinder -M4 und -M7 soll nur möglich sein, wenn sich das Transportband (Bandantriebsmotor -M1) nicht bewegt. Das jeweilige Impulsventil für die Kolbenstangenbewegung bleibt beim Betätigen des entsprechenden Tasters nur so lange angesteuert, bis der entsprechende Endschalter betätigt bzw. nicht betätigt ist oder der entsprechende Taster nicht mehr betätigt wird.

## Funktionen im Automatikbetrieb

Sobald der Start eingeschaltet wird, die Anlage sich in Grundstellung befindet, ein Metallwürfel vor der Kolbenstange des Zylinders -M4 liegt (-B7 bedämpft, -P7 leuchtet) und sich keine drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden, wird der Bandantrieb -M1 im Rechtslauf eingeschaltet (-Q1 Ein) und die Kolbenstange vom Zylinder -M4 eingefahren.

Der Metallwürfel rutscht nun die Zuführschiene hinab auf das Transportband. Sobald der Sensor -B7 nicht mehr betätigt wird, fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 nach einer Verzögerung von 4 Sekunden wieder aus.

Der Metallwürfel wird nun bis zum Bandende transportiert. Sobald der Sensor -B16 betätigt wird, schaltet der Bandantrieb -M1 (-Q1) aus. Zur weiteren Bearbeitung muss der Metallwürfel nun vom Transportband genommen werden.


Nach erfolgter Bearbeitung wird der Metallwürfel wieder auf das Transportband gelegt und der Sensor -B16 somit erneut betätigt. Nach einer Wartezeit von 6 Sekunden wird der Bandantrieb -M1 im Linkslauf eingeschaltet (-Q2 Ein) und der Metallwürfel bis zum Zylinder -M7 transportiert. Sobald der Sensor -B8 betätigt wird, schaltet der Bandantrieb -M1 (-Q2) aus.

Nach einer Verzögerungszeit von 2 Sekunden wird der Metallwürfel durch das Ausfahren der Kolbenstange von Zylinder -M7 auf die Ablage A geschoben. Nach einer weiteren Verzögerungszeit von 4 Sekunden fährt die Kolbenstange von Zylinder -M7 wieder ein und der Zähler C1 wird um den Wert 1 erhöht.

Das Transportband befindet sich nun wieder in Grundstellung und der Ablauf startet automatisch, wenn sich ein Metallwürfel vor der Kolbenstange des Zylinders -M4 befindet (-B7 bedämpft) und sich keine drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden.

Siehe auch: „GRAFCET Automatikbetrieb Grundprogramm“ (gegenüber).


Sobald sich drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden, blinkt -P16 mit der Taktfrequenz von 1 Hz und signalisiert dem Bediener, dass kein Metallwürfel mehr über -M4 zum Transport freigegeben wird. Jede Entnahme eines Metallwürfels von der Ablage A muss über -S16 bestätigt werden. Durch die Betätigung von -S16 wird der Zählwert von C1 um den Wert 1 verringert. Dies geschieht unabhängig vom Start oder der eingestellten Betriebsart.




### Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Technologieschema Grundprogramm

Elektroniker/-in für  
Automatisierungstechnik


EG  
1/4





Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.



Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.





**Arbeitsauftrag**  
**Vorbereitung der praktischen Aufgabe**  
**Zuordnungsliste Grundprogramm****Elektroniker/-in für**  
Automatisierungstechnik**EG**  
**1/4**

Adresse		Symbol	Funktion
Ausgänge:			
A 0.0		-Q1	Bandlauf rechts
A 0.1		-Q2	Bandlauf links
A 0.2		-M2	Zylinder -M4 einfahren
A 0.3		-M3	Zylinder -M4 ausfahren
A 0.4		-M5	Zylinder -M7 einfahren
A 0.5		-M6	Zylinder -M7 ausfahren
A 0.6		-M8	
A 0.7		-M9	
A 1.0		-P1	Anlage Ein
A 1.1		-P18	Quittierungsanforderung Bedienerschutz
A 1.2		-P3	Hand
A 1.3		-P4	Automatik
A 1.4		-P6	Start
A 1.5		-P7	Teil auf Rutsche
A 1.6		-P8	Bandlauf links
A 1.7		-P9	Bandlauf rechts
A 2.0		-P10	Zylinder -M4 eingefahren
A 2.1		-P11	Zylinder -M4 ausgefahren
A 2.2		-P12	Zylinder -M7 eingefahren
A 2.3		-P13	Zylinder -M7 ausgefahren
A 2.4		-P14	
A 2.5		-P15	
A 2.6		-P16	Metallwürfel auf Ablage A
A 2.7		-P17	

↑  
Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.



Adresse		Symbol	Funktion
Eingänge:			
E 0.0		-K0	Anlage Ein
E 0.1		-F9_B1	Bedienerschutz quittiert und Betriebsdruck i. O.
E 0.2		-S2	Vorwahl Aus
E 0.3		-S3	Vorwahl Hand Ein
E 0.4		-S4	Vorwahl Automatik Ein
E 0.5		-S5	Start Aus
E 0.6		-S6	Start Ein
E 0.7		-S8	Tippen Bandlauf links
E 1.0		-S9	Tippen Bandlauf rechts
E 1.1		-S10	Zylinder -M4 einfahren
E 1.2		-S11	Zylinder -M4 ausfahren
E 1.3		-S12	Zylinder -M7 einfahren
E 1.4		-S13	Zylinder -M7 ausfahren
E 1.5		-S14	
E 1.6		-S15	
E 1.7		-B7	Teil auf Rutsche
E 2.0		-B8	Teil vor Zylinder -M7
E 2.1		-B9	
E 2.2		-B10	Zylinder -M4 eingefahren
E 2.3		-B12	Zylinder -M7 eingefahren
E 2.4		-B14	
E 2.5		-B16	Kontrollpunkt am Bandende
E 2.6		-S16	Bestätigung – einen Metallwürfel von Ablage A entnommen
E 2.7		-S17	


**Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.**

Überprüfen Sie nach der Eingabe das im Ausbildungsbetrieb vorbereitete Steuerprogramm (Grundprogramm) anhand der nachstehenden Funktionstabelle.

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		Ja	Nein
1	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Leuchtdrucktaster -S1 (Anlage Ein) eingeschaltet. -K0 (Anlage Ein) zieht an und stellt die 24-V-Versorgungsspannung für die Steuerung bereit. Dieser Betriebszustand wird über die Meldeleuchte -P1 (Anlage Ein) angezeigt.		
2	-P18 (Quittierungsanforderung Bedienerschutz) blinkt mit 1 Hz und zeigt die nötige Quittierung von -F9 (Sicherheitsschaltgerät) durch -S18 (Quittierung Bedienerschutz) an. Wird -S18 betätigt, leuchtet -P18 dauerhaft und die Anlage wird (über -M0) mit Druckluft versorgt.		
<b>Sicherheitsabschaltung</b>			
3	Bei Betätigung des NOT-HALT-Tasters oder durch Öffnen des Bedienerschutzes der Transportanlage wird das Sicherheitsschaltgerät (-F9) ausgelöst. Hierdurch wird die Spannungsversorgung für das AB0 unterbrochen und der Start sowie die zuvor eingestellte Betriebsart abgeschaltet. Die Anlage bleibt sofort stehen.		
<b>Betriebsartenvorwahl</b>			
4	Wenn keine Betriebsart vorgewählt ist, blinken die Meldeleuchten -P3 und -P4 mit der Taktfrequenz von 1 Hz, sobald der Bedienerschutz über -S18 quittiert wurde. Die Auswahl der Betriebsart ist nur möglich, wenn der Bedienerschutz zuvor quittiert wurde.		
5	Über den Taster -S3 (Vorwahl Hand Ein) kann die Betriebsart „Hand“ vorgewählt werden. Die Meldeleuchte -P3 (Hand) signalisiert dies mit Dauerlicht und -P4 erlischt.		
6	Über den Taster -S4 (Vorwahl Automatik Ein) kann die Betriebsart „Automatik“ vorgewählt werden. Die Meldeleuchte -P4 (Automatik) signalisiert dies mit Dauerlicht und -P3 erlischt.		
7	Das Umschalten der Betriebsarten über den Taster -S2 (Vorwahl Aus) ist nur möglich, wenn der „Start“ nicht eingeschaltet ist.		
8	Sobald eine der Betriebsarten angewählt wurde und der Druckschalter -B1 betätigt ist, blinkt -P6 mit der Taktfrequenz von 1 Hz und signalisiert dem Bediener, dass der Start angewählt werden kann.		
9	Der Start lässt sich über -S6 durch zweimaliges Betätigen innerhalb von 4 Sekunden nur einschalten, wenn eine der Betriebsarten (Hand oder Automatik) vorgewählt ist und der Druckschalter -B1 der Steuerung „Betriebsdruck i. O.“ meldet, -P6 leuchtet.		
<b>Handbetrieb</b>			
10	Wird der Start über -S6 eingeschaltet, kann mit -S8 oder -S9 (tippend) der Bandlauf nach links oder rechts gesteuert werden. Die Laufrichtung wird über -P8 oder -P9 mit Dauerlicht angezeigt. Der Bandlauf ist nur dann möglich, wenn sich die Transportanlage in Grundstellung befindet (Kolbenstange von Zylinder -M4 ausgefahren, Kolbenstange von Zylinder -M7 eingefahren und Bandantriebsmotor -M1 Aus).		

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		Ja	Nein
11	Mit den Tastern -S10 oder -S11 kann die Kolbenstange des Zylinders -M4 ein- oder ausgefahren werden. Die Position der Kolbenstange vom Zylinder -M4 wird über -P10 oder -P11 angezeigt.		
12	Mit den Tastern -S12 oder -S13 kann die Kolbenstange des Zylinders -M7 ein- oder ausgefahren werden. Die Position der Kolbenstange vom Zylinder -M7 wird über -P12 oder -P13 angezeigt.		
13	Das Ein- bzw. Ausfahren der Kolbenstangen der Zylinder -M4 und -M7 ist nur möglich, wenn sich das Transportband (-M1) nicht bewegt.		
14	Das jeweilige Impulsventil für die Kolbenstangenbewegung bleibt beim Betätigen des entsprechenden Tasters nur so lange angesteuert, bis der entsprechende Endschalter betätigt bzw. nicht betätigt ist oder der entsprechende Taster nicht mehr betätigt wird.		
<b>Automatikbetrieb</b>			
15	Sobald der Start eingeschaltet wird, die Anlage sich in Grundstellung befindet, ein Metallwürfel vor der Kolbenstange des Zylinders -M4 liegt (-B7 bedämpft, -P7 leuchtet) und sich keine drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden, wird der Bandantrieb -M1 im Rechtslauf eingeschaltet (-Q1 Ein) und die Kolbenstange vom Zylinder -M4 eingefahren.		
16	Der Metallwürfel rutscht nun die Zuführschiene hinab auf das Transportband. Sobald der Sensor -B7 nicht mehr betätigt wird, fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 nach einer Verzögerung von 4 Sekunden wieder aus.		
17	Der Metallwürfel wird nun bis zum Bandende transportiert. Sobald der Sensor -B16 betätigt wird, schaltet der Bandantrieb -M1 (-Q1) aus. Zur weiteren Bearbeitung muss der Metallwürfel nun vom Transportband genommen werden.		
18	Nach erfolgter Bearbeitung wird der Metallwürfel wieder auf das Transportband gelegt und der Sensor -B16 somit erneut betätigt. Nach einer Wartezeit von 6 Sekunden wird der Bandantrieb -M1 im Linkslauf eingeschaltet (-Q2 Ein) und der Metallwürfel bis zum Zylinder -M7 transportiert.		
19	Sobald der Sensor -B8 betätigt wird, schaltet der Bandantrieb -M1 (-Q2) aus. Nach einer Verzögerungszeit von 2 Sekunden wird der Metallwürfel durch das Ausfahren der Kolbenstange von Zylinder -M7 auf die Ablage A geschoben.		
20	Nach einer weiteren Verzögerungszeit von 4 Sekunden fährt die Kolbenstange von Zylinder -M7 wieder ein und der Zähler C1 wird um den Wert 1 erhöht.		
21	Das Transportband befindet sich nun wieder in Grundstellung und der Ablauf startet automatisch, wenn sich ein Metallwürfel vor der Kolbenstange des Zylinders -M4 befindet (-B7 bedämpft) und sich keine drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden.		
22	Sobald sich drei Metallwürfel auf der Ablage A befinden, blinkt -P16 mit der Taktfrequenz von 1 Hz und signalisiert dem Bediener, dass kein Metallwürfel mehr über -M4 zum Transport freigegeben wird.		
23	Jede Entnahme eines Metallwürfels von der Ablage A muss über -S16 bestätigt werden. Durch die Betätigung von -S16 wird der Zählwert von C1 um den Wert 1 verringert. Dies geschieht unabhängig vom Start oder der eingestellten Betriebsart.		

Tragen Sie in dieses Formblatt die wesentlichsten Arbeitsschritte für die Erstellung der praktischen Aufgabe ein.  
Beschreiben Sie stichwortartig die Aufgaben in den Phasen Information, Planung, Durchführung und Kontrolle.

Lfd. Nr.	Arbeitsschritte in den Phasen: Information, Planung, Durchführung und Kontrolle
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Information</li></ul>

**Arbeitsauftrag**  
**Vorbereitung der praktischen Aufgabe**  
**Formblatt 3 – Sichtkontrolle Anlage**

**Elektroniker/-in für**  
**Automatisierungstechnik**

**EG**  
**1/4**

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Bezeichnung						
X		Anlage:						
X		Typenbezeichnung: —				Hersteller:		
X		Netzspannung:				Baujahr:		
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung			Wiederholungsprüfung		
			Änderungsprüfung			Instandsetzungsprüfung		
<b>Prüfung nach:</b>		DIN VDE 0100-600				X	i. O.	nicht i. O.
<b>Sichtkontrolle</b>		DIN VDE 0113				X		
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein.						
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller.						
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare, die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen.						
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag						
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer						
		Schutz gegen thermische Einflüsse						
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten						
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse						
X		Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen						
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern						
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen						
X		Vorhandensein von Warnhinweisen						
		Kennzeichnung der Stromkreise						
X		Kennzeichnung der Überstromschutzeinrichtungen/ der Überlasteinrichtungen/der Betriebsmittel						
X		Ordnungsgemäße Leiterverbindung						

<sup>1)</sup> Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

**Arbeitsauftrag**  
**Vorbereitung der praktischen Aufgabe**  
**Formblatt 4 – Messprotokoll „Auszug“**

**Elektroniker/-in für**  
**Automatisierungstechnik**

**EG**  
**1/4**

Auswahl		Vorgaben	Wert				
IHK	PA <sup>1)</sup>						
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z.B. vom Kunden angegeben)					
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z.B. vom Kunden angegeben)					
Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i.O.	nicht i.O.	
X		PE-Klemme Einspeisung (CEE-Stecker)					
X		PE-Klemme Schaltschrank					
X		PE-Klemme Montageplatte Schaltschrank					
X		PE-Klemme Schaltschranktür/Gestell					
X		PE-Klemme Schaltschrankbodenblech					
X		PE-Klemme Netzteil					
X		PE-Klemme SPS					
X		PE-Klemme Antriebe					
X		PE-Klemme Bandmodell					
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter:		gewählter Übergangswiderstand (z.B. 10 mΩ):			
				<input type="text"/>			
X		Berechnung der Schleifenimpedanz:					
X							
X		Schutz durch automatische Abschaltung gegeben					
Auswahl		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA <sup>1)</sup>						
X		L1 → PE-Schiene					
X		L2 → PE-Schiene					
X		L3 → PE-Schiene					
X		N → PE-Schiene					
X		L1 → +24 V					
X		L2 → +24 V					
X		L3 → +24 V					
X		Schutz durch Isolation gegeben?					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA <sup>1)</sup>					
X		Einspeisung ~ 400/230 V				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			

Auswahl		Messung	Messwert	Vorgabewert lt. VDE 0100-410	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA <sup>1)</sup>	RCD-Prüfung					
		Berührungsspannung $U_B$					
		Auslösestrom $I_F$					
		Auslösezeit $t_a$					
		RCD löst aus					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA <sup>1)</sup>					
X		Kleinspannungen				
X		Spannungspolarität Kleinspannung				
X		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl		Verwendete Messgeräte/Typ:	Bemerkung	
IHK	PA <sup>1)</sup>			
X				

Auswahl		Funktion der Anlage	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.
IHK	PA <sup>1)</sup>				
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

Auswahl		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA <sup>1)</sup>					
X		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-HALT-Kreise/Bedienerschutz	Abschaltfunktionen			
X		Verriegelungen	Maschinelle Verriegelung			

Unterschrift Prüfender:			Verantwortlicher Unternehmer:			
_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

\* Entspricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

<sup>1)</sup> Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.